

ブレーキチャンバーのご案内

全てのメーカーの代理店、サービス店だからこそ  
全ての車両の**ブレーキチャンバー**を  
高品質かつ安価に**新品**または**リビルト品**でご用意致します。



## 搭載情報



**ISUZU**



## 保証に関して

出荷後 180 日、保証対象は製品のみとなります。

## 長坂バロック株式会社


長野本社 ☎ 026-227-2232  
新潟第一営業所 ☎ 025-265-2233  
新潟第二営業所 ☎ 025-275-2233



定期点検を怠ると下記のような意図せぬ症状が発生する恐れがあります。


### 予期せぬ急ブレーキ

ピギーバックにはゴム製の部品が組み込まれており、それが劣化・破損してしまうと圧縮空気が一気に抜けパワースプリングの力で非常ブレーキがかかってしまいます。高速走行時などは大変危険です。




### サービスブレーキ作動不良

内部の樹脂製ガイドが磨耗してシリンダー内部に変磨耗や傷がつくと、そこにガイドヘッドが引っ掛かりブレーキ不良の原因となります。




### 走行不能

ウェッジブレーキチャンバ内の部品が磨耗・劣化しエア漏れを起こすと、最終的にはピギーバック内の圧縮空気がなくなり、非常ブレーキがかかってしまい、走行できなくなります。



### ブレーキの引きずり・車両火災

樹脂製部品が磨耗・劣化し、圧縮空気がサービスチャンバ内に洩れ込むと、ブレーキを踏んだ状態を維持し走行してしまう事があります。これによってライニングの早期摩耗や燃費低下、最悪の場合は車両火災を起こす可能性があります。



定期点検・定期交換をご検討ください。

## 長坂バロック株式会社

長野本社

☎ 026-227-2232

新潟第一営業所

☎ 025-265-2233

新潟第二営業所

☎ 025-275-2233

